

LOAD BREAK SWITCH

GB	Instruction sheet
F	Notice d'utilisation
E	Instrucciones de servicio

AUXILIARY CONTACT

SIRCO M 16 - M 20 - M 25 - M 32 - M 40 - M CD63
SIRCO M 63 - M 80 - M CD100 / SIRCO M 30 - M 60 - M 100 - M 125



socomec
Innovative Power Solutions

Dual dimensions in/mm
Double dimensions in/mm
Doble dimensiones in/mm

IS 533743


22003000 / 22003001
22003002 / 22003003
22003004 / 22003005
22003006 / 22003008
22003009

IS 534924

22013003 / 22013006
22003010 / 22003011

IS 533743

22053000 / 22053001
22053002 / 22053003
22053004 / 22053005
22053006 / 22053008
22053009



UL - CSA products		
SWITCH	USED WITH	AUX. CONTACT
22003000 / 22003001	}	22990001 22990011
22003002 / 22003003		
22003004		
22003006 / 22003008		
22053000 / 22053001		
22053002 / 22053003		
22053004		
22053006 / 22053008		


Use copper conductors only, 75°C or higher.

1 x 0,22 mm²
22 - 14 AWG



2 x 2,5 mm²
2x22 - 2x14 AWG

0,23 in / 6 mm Stripping distance.

Flat 5,5
pozidriv 1
7.1 lb.in (8.8 lb.in Max)
0.8 Nm (1 Nm Max)



DISMOUNTING DEMTAGE



Maxi : 2 blocks / Maxi : 2 CA

: PRE-BREAK : NO PRE-BREAK


CONFIGURATION




If mounted in an enclosure 2214EFGH / 2217EFGH / 2224EFGH / 2227EFGH, see IS 536982
Si monté dans coffrets 2214EFGH / 2217EFGH / 2224EFGH / 2227EFGH, voir IS 536982
Montaje en caja 2214EFGH / 2217EFGH / 2224EFGH / 2227EFGH, ver IS 536982

F = 3, 4 or 5 E = 3 or 4 H = 0, 1, 2, 3, 4 or 6 G = 0 or 1

SIRCO M 16 to M CD63 / SIRCO M 63 to M CD100



SIRCO M 30 - M 60 - M 100 - M 125



Size of end use enclosure : See Instruction Sheet of switches

HAZARDOUS VOLTAGE / PELIGRO

HAZARDOUS VOLTAGE. This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Replace all devices, doors, and covers before turning on power to this equipment. **Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**



TENSION DANGEREUSE. L'installation et l'entretien de cet appareil ne doivent être effectués que par du personnel qualifié. Coupez l'alimentation de cet appareil avant d'y travailler. Utilisez toujours un dispositif de détection de tension à valeur nominale approprié pour confirmer que toute alimentation est coupée. Remplacez tous les dispositifs, les portes et les couvercles avant de mettre cet appareil sous tension. **Si ces précautions ne sont pas respectées, cela entraînera la mort ou des blessures graves.**

TENSION PELIGROSA. Solamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Siempre utilice un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la desenergización del equipo. Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de energizar este equipo. **El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones serias.**

2 NO (F) Maxi : 2 blocks
 1 NO (F) + 1 NC (O) Maxi : 2 CA

IS 533745

22003110 / 22004110
 22003012 / 22004012
 22003016 / 22004016





22990001
 22990011



IS 533745

22003110 / 22004110
 22003012 / 22004012
 22003016 / 22004016





22990001
 22990011

1 x 0,22 mm² / 22 -14 AWG
 2 x 2,5 mm² / 2x22 - 2x14 AWG

0.23 in / 6 mm

Flat 5,5
 pozidriv 1
 7.1 lb.in (8.8 lb.in Max) / 0.8 Nm (1 Nm Max)

DISMOUNTING
DEMONTAGE

2 NO



NO + NC
 Type Za
 Same polarity