

MUFY PRZEJŚCIOWE SN

Mufy przejściowe do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z kablami trójżyłowymi o izolacji papierowej.

TRAJ – mufa ze złączkami śrubowymi (3SB, PL01) na żyłę Al i Cu.



Napięcie znamionowe U_0/U (kV)	Przekrój żyły (mm ²)		Typ mufy
	min	max	
8,7/15 I 12/20	70	150	TRAJ-24/1x70-150-3SB
	70	150	TRAJ-24/70-150-PL01
	120	240	TRAJ-24/1x120-240-3SB
	120	240	TRAJ-24/120-240-PL01

Mufy przejściowe do łączenia jednożyłowych kabli o izolacji z tworzyw sztucznych z trójpowłokowymi kablami o izolacji papierowej.

Dla kabli o izolacji papierowej gdzie każda żyła ma osobną powłokę otowianą.

TRAJ – mufa ze złączkami śrubowymi (3HL) na żyłę Al i Cu.

Napięcie znamionowe U_0/U (kV)	Przekrój żyły (mm ²)		Typ mufy
	min	max	
6/10	35	70	TRAJ-24/1x25-70-3HL
	95	150	TRAJ-24/1x70-150-3HL
	120	240	TRAJ-24/1x120-240-3HL
8,7/15 I 12/20	25	70	TRAJ-24/1x25-70-3HL
	70	150	TRAJ-24/1x70-150-3HL
	120	240	TRAJ-24/1x120-240-3HL