

Mierniki cęgowe / Digital Clamp Multimeters

UT201; UT202; UT203



		MIE0067	MIE0068	MIE0074
		UT201	UT202	UT203
Napięcie DC	DC Voltage	0 – 600 V [5]	0 – 600 V [5]	0 – 600 V [5]
Napięcie AC	AC Voltage	0 – 600 V [4]	0 – 600 V [4]	- 600 V [4]
Prąd DC	DC Current	-	-	0 – 400A [2]
Prąd AC	AC Current	0 – 400A [4]	0 – 400A [4]	0 – 400A [2]
Rezystancja	Resistance	0 – 20MΩ [6]	0 – 20MΩ [6]	0 – 40MΩ [6]
Częstotliwość	Frequency	-	-	0 – 1MHz [8]
Wsp. wypełnienia	Duty Cycle	-	-	0.1%~99.9%
Temperatura	Temperature	-	- 40°C ~ 1000°C	
Funkcje dodatkowe	Special functions	Auto zakres, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, pomiar max, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999	Auto zakres, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, pomiar max, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999	Auto zakres, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, wyświetla ikony, sleep mode, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999
		Auto Ranging, Diode, Continuity Buzzer, Max Hold, Data Hold, Full Icon Display, Sleep Mode, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max Display: 1999	Auto Ranging, Diode, Continuity Buzzer, Max Hold, Data Hold, Full Icon Display, Sleep Mode, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max Display: 1999	Auto Ranging, Diode, Continuity Buzzer, Data Hold, Full Icon Display, Sleep Mode, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max Display: 1999
Zasilanie	Power	3V (2 x AAA)	3V (2 x AAA)	9V (6F22)
Wymiary LCD	LCD size	35,6 x 18mm	35,6 x 18mm	35,6 x 18mm
Wymiary miernika	Product size	210 x 75.6 x 30mm	210 x 75.6 x 30mm	210 x 75.6 x 30mm
Masa	Weight	220g	220g	200g
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	Przewody, bateria, instrukcja, pokrowiec	Przewody, bateria, instrukcja, sonda pomiaru temperatury, pokrowiec	Przewody, instrukcja, pokrowiec
		Test Lead, Battery, Manual, Carrying Bag	Test Lead, Battery, Manual, Carrying Bag, Point Contact Temperature Probe	Test Lead, Manual, Carrying Bag
[x] - Liczba zakresów pomiarowych / Measurement's range amount				