




podkładka duża


numer pozycji	A	‡	ZNCR
PVL 6	18	0,001	●
PVL 8	24	0,001	●
PVL 10	30	0,001	●
PVL 12	38	0,002	⌚



nakrętka nasadowa złączna

numer pozycji	‡	H	ZNCR
PM 41 M 6	0,03	6	⌚
PM 41 M 8	0,03	7	●
PM 41 M 10	0,03	8	●
PM 41 M 12	0,03	10	⌚

Stosowane dla dołączenia wsporników do profili MP 41X21, MP 41X41 lub profili pomiędzy sobą przy pomocy systemu VS (str. 36)



nakrętka nasadowa złączna ze sprężyną

numer pozycji	‡	H	ZNCR
PMP 41 M 6	0,04	6	⌚
PMP 41 M 8	0,04	7	●
PMP 41 M 10	0,04	8	●
PMP 41 M 12	0,04	10	⌚

Stosowane w celu połączenia wsporników do profili MP 41X21, MP 41X41 lub profili pomiędzy sobą przy pomocy systemu VS (str. 36).

Sprężyna ułatwia unieruchomienie rowka w czasie montażu.

Uchwyt mocowany jest przy pomocy śrub o długości 20 mm.

