


Łączniki PDM1 – głowica F12 popychacz stalowy z rolką stalową O11

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-5660	PDM1F12PZ11		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5661	PDM1F12PZ02		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5662	PDM1F12PX11		Zb	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-5663	PDM1F12PY11		Zb	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-5664	PDM1F12PW02		Zb	działanie zależne równoczesne
37-5665	PDM1F12PW20		Zb	działanie zależne równoczesne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=0,5$ [m/s]; $F_{min}=12$ [N]; $F_{sk}=30$ [N] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PDM1 – głowica F41 dźwignia z rolką z tworzywa O18

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-5670	PDM1F41PZ11		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5671	PDM1F41PZ02		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5672	PDM1F41PX11		Zb	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-5673	PDM1F41PY11		Zb	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-5674	PDM1F41PW02		Zb	działanie zależne równoczesne
37-5675	PDM1F41PW20		Zb	działanie zależne równoczesne

• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,5$ [m/s]; $M_{min}=0,10$ [Nm]; $M_{sk}=0,32$ [Nm] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PDM1 – głowica F42 dźwignia z rolką z gumy O50

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-5680	PDM1F42PZ11		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5681	PDM1F42PZ02		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5682	PDM1F42PX11		Zb	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-5683	PDM1F42PY11		Zb	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-5684	PDM1F42PW02		Zb	działanie zależne równoczesne
37-5685	PDM1F42PW20		Zb	działanie zależne równoczesne

• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,5$ [m/s]; $M_{min}=0,10$ [Nm]; $M_{sk}=0,32$ [Nm] Zb - zestyki ruchome są odizolowane

