

6.1 Materiały do zadruku oraz elementy opcjonalne

Materiały do zadruku

Poniżej wyszczególniono materiały, które mogą być zadrukowane przy użyciu drukarki. Używaj tylko rekomendowanych materiałów firmy Partex. Stosowanie innych materiałów może doprowadzić do uszkodzenia drukarki oraz utraty gwarancji.

PO / POZ - oznaczniki na przewody i kable




TYP	TYP W WERSJI BEZHAŁOGENOWEJ	ŚREDNICA mm min/max	PRZEKRÓJ mm ²	OPAKOWANIA	
PO-01	POZ-01	1.3 / 1.8	0.25		250 m
PO-02	POZ-02	1.7 / 2.2	0.5		60 m
PO-03	POZ-03	2.0 / 2.5	0.75		50 m 250 m
PO-04	POZ-04	2.2 / 2.8	1.0		50 m
PO-05	POZ-05	2.7 / 3.5	1.5		40 m 200 m
PO-06	POZ-06	3.2 / 4.0	2.5		40 m
PO-068*	PRZ-071*	6.8 / 7.0	-		25 m 50 m 4.5 m
PO-07	POZ-07	3.8 / 4.7	4.0		30 m
PO-08	POZ-08	4.6 / 5.5	6.0		30 m 100 m

PHZ - Koszulki termokurczliwe



TYP	ŚREDNICA D mm	ŚREDNICA D1 mm	GRUBOŚĆ W mm	OPAKOWANIE	
PHZ20024	2.4	1.2	0.51		150 m
PHZ20032	3.2	1.6	0.51		150 m
PHZ20048	4.8	2.4	0.51		150 m
PHZ20064	6.4	3.2	0.65		150 m

PHZF - Płaskie bezhalogenowe koszulki termokurczliwe



TYP	ŚREDNICA PRZED OBKURCZENIEM mm	ŚREDNICA PO OBKURCZENIU mm	OPAKOWANIE
PHZF20024	2.4	1.2	100 m
PHZF20032	3.2	1.6	100 m
PHZF20048	4.8	2.4	100 m
PHZF20064	6.4	3.2	100 m