

MUFY KABLOWE NA NISKIE NAPIĘCIE

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej – typu Y(A)KY, Y(A)KXS



Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	1,5-10	4	ZRM 1,5-10*	WMEJA0I050AE0001
	16-25	4	ZRM-1/JLP-CX4 16-25	WMEJA0I040FG0001
	35-70	4	ZRM-2/JLP-CX4 35-70	WMEJA0I040HJ0001
	95	4	ZRM-3/JLP-CX4 95	WMEJA0I040K00001
	120-150	4	ZRM-4/JLP-CX4 120-150	WMEJA0I040LM0001
	185-300	4	ZRM-5/JLP-CX4 185-300	WMEJA0I040NP0001

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.

* Zestaw może być zastosowany również na kable 3 i 5 żyłowe o przekroju 1,5 ÷ 10 mm².

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 4-żyłowych kabli o izolacji polimerowej – typu Y(A)KY, Y(A)KXS

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²] do złączek prasowanych	Maks. wymiary złączki śrubowej [mm]		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
		Długość	Średnica			
0,6/1kV	16-50	85	22	4	ZRM 16-50/JLP-CX4 16-50	WMEJA0I040FI0001
	70-120	105	28	4	ZRM 70-120/JLP-CX4 70-120	WMEJA0I040JL0001
	150-300	145	35	4	ZRM 150-300/JLP-CX4 150-300	WMEJA0I040MP0001

Zakres napięcie	Przekrój żył [mm ²] do złączek prasowanych	Maks. wymiary złączki śrubowej [mm]		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
		Długość	Średnica			
0,6/1kV	16-70	105	22	4	ZRM 16-70/JLP-CX4 16-70	WMEJA0I040FJ0001
	70-120	105	28	4	ZRM 70-120/JLP-CX4 70-120	WMEJA0I040JL0001

Zestawy bez złączek. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania lub śrubowymi.