


GT Złącze przelotowe rurowe do drutu




Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm	StZn	100	4 szt. M6x10	105112
drut Ø(8-10)mm	Inox V2A			105113
drut Ø(8-10)mm	Cu			105114

- Zastosowanie: połączenie przelotowe drutu.




GT Złącze kontrolne 1-śrubowe do drutu i bednarki



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm, bednarka	StZn	78x40	M10x30	106112
drut Ø(8-10)mm, bednarka	Inox V2A			106113
drut Ø(8-10)mm, bednarka	Cu			106114

- Zastosowanie: złącze kontrolne do drutu i bednarki.




GT Złącze kontrolne 2-śrubowe do drutu i bednarki



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm, bednarka 30m	StZn	70x55	2 szt. M8x25	107112
drut Ø(8-10)mm, bednarka	Inox V2A			107113
drut Ø(8-10)mm, bednarka	Cu			107114

- Zastosowanie: złącze kontrolne 2-śrubowe do drutu i bednarki.



GT Podłączenie drutu do blachy metalowej



Opis	Materiał	Wymiar [mm]	Śruba	Kod
drut Ø(8-10)mm, do blachy	StZn	90x40x38	M10x30	108112
drut Ø(8-10)mm, do blachy	Inox V2A			108113
drut Ø(8-10)mm, do blachy	Alu			108117

- Zastosowanie: podłączenie drutu do konstrukcji metalowej lub blachy.

