

Mufy przelotowe do kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

Kable 4-żytowe np.: YAKY, YKY, N(A)YY.

POLJ-01 – mufa ze złączkami śrubowymi na żyłę Al i Cu.



Napięcie znamionowe U_o/U (kV)	Przekrój żyty (mm ²)		Typ mufy
	min	max	
0,6/1	10	35	POLJ-01/4x10-35
	25	70	POLJ-01/4x25-70
	50	150	POLJ-01/4x50-150-PL01
	150	240	POLJ-01/4x150-240

UWAGA: Żyły należy łączyć dostarczonymi złączkami. Nie należy używać innych złączek.

BTM-01 – mufa bez złączek.

Produkt BLUMENBECKER HIS na bazie rurek RAYCHEM.




Napięcie znamionowe U_o/U (kV)	Przekrój żyty (mm ²)		Typ mufy
	min	max	
0,6/1	16	35	BTM-01/4x16-35/C
	35	120	BTM-01/4x35-120/C
	95	300	BTM-01/4x95-300/C

Mufy przelotowe wypełnione żywicą Guroflex.

np.: YAKY, YKY, N(A)YY.

BV – mufy oferowane są w zestawach ze złączką.




Napięcie znamionowe U_o/U (kV)	Liczba i przekrój żyty (mm ²)		Typ mufy ze złączką
	min	max	
0,6/1	5 x 1,5	5 x 6	BV-0-GD-KS0
	5 x 6	5 x 16	BV-1-GD-KS1
	4 x 16	4 x 25	BV-2-GD-KS2

MUFY ROZGAŁĘŻNE NN

Mufy rozgałęźne do kabli 4-żytowych o izolacji z PCV.

Kable 4-żytowe np.: YAKY, YKY, N(A)YY.

BMHA – mufa ze złączką pierścieniową przebijającą.




Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żył		Typ mufy
	Kabel główny re, se (mm ²)	Kabel odgałęźny (mm ²)	
0,6/1	4x 50 – 70	4x 6 – 50	BMHA-1001-4A1-70
	4x 95 – 150	4x 6 – 70	BMHA-1001-4B1-150
	4x120 – 150	4x 10 – 150	BMHA-1001-4C1-150

Mufy rozgałęźne wypełnione żywicą Guroflex.

np.: YAKY, YKY, N(A)YY.

BAV – mufy oferowane są w zestawach ze złączką.



Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żył		Typ mufy ze złączką blokową Guro
	Kabel główny (mm ²)	Kabel odgałęźny (mm ²)	
0,6/1	4x 6 – 25	4x 4 – 25	BAV-2U-GD-KK2/4
	5x 6 – 16	5x 6 – 16	BAV-2U-GD-KK2/5

Napięcie znamionowe U _o /U (kV)	Przekrój żył		Typ mufy z pięcioma złączkami płaszczykowymi
	Kabel główny (mm ²)	Kabel odgałęźny (mm ²)	
0,6/1	5x 1,5 – 25	5x 1,5 – 25	BAV-2U-GD-MC25U

Mufy przelotowe do kabli trójżyłowych o izolacji papierowej.

Kabla o izolacji rdzeniowej np.: KFtA, AKny, AKnFty lub ekranowane np.: HAKnFtA, HKnFty, HKny, N(A)HKBA.


GUSJ – mufa ze złączkami śrubowymi na żyłę Al i Cu.

Napięcie znamionowe U ₀ /U (kV)	Przekrój żyły (mm ²)		Typ mufy
	min	max	
3,6/6 I 6/10	35	50	GUSJ-12/ 35-50
	70	120	GUSJ-12/ 70-120
	150	240	GUSJ-12/150-240
8,7/15 I 12/20	70	150	GUSJ-24/70-150-3SB
	120	240	GUSJ-24/120-240-3SB

Mufy przelotowe do jednożyłowych kabli o ekranowanej izolacji z tworzyw sztucznych.

np.: YHAKXS, YHKXS, XUHAkXS, XRUHAkXS, NA2XSy, N2XSy, NA2XS2Y, N2XS2Y, NA2XS(F)2Y, N2XS(F)2Y.

POLJ – mufa ze złączkami śrubowymi na żyłę Al i Cu do kabli z żyłą powrotną z drutów.



Napięcie znamionowe U ₀ /U (kV)	Przekrój żyły (mm ²)		Wymiary długość (mm)	Typ mufy
	min	max		
6/10	25	70	450	POLJ-12/1x 25 - 70
	70	150	450	POLJ-12/1x 70 -150
	120	240	450	POLJ-12/1x 120-240
	240	400	500	POLJ-12/1x 240-400
8,7/15 I 12/20	25	70	500	POLJ-24/1x 25 - 70
	70	150	500	POLJ-24/1x 70 -150
	120	240	500	POLJ-24/1x 120-240
	240	400	550	POLJ-24/1x 240-400
18/30	35	70	800	POLJ-42/1x 35 - 70
	70	120	850	POLJ-42/1x 70 -120
	120	240	850	POLJ-42/1x 120-240
	300	400	900	POLJ-42/1x 300-400