

Mierniki samochodowe / Car meters

UT105; UT106; UT107

UT 105



MIE0066

UT 106



MIE0089

UT 107



MIE0090

		MIE0066	MIE0089	MIE0090
		UT105	UT106	UT107
Napięcie DC	DC Voltage	0 - 1000 V [5]	0 - 1000 V [5]	0 - 1000 V [4]
Napięcie AC	AC Voltage	0 - 750 V [4]	0 - 750 V [2]	0 - 750 V [2]
Prąd DC	DC Current	0 - 10A [2]	0 - 10A [2]	0 - 10A [2]
Rezystancja	Resistance	0 - 20MΩ [6]	0 - 20MΩ [6]	0 - 20MΩ [5]
Wsp. wypełnienia	Duty Cycle	-	-	1%~90%
Temperatura	Temperature	-	-40°C ~ 1000°C	-40°C ~ 1000°C
Częstotliwość	Frequency	-	0 - 2kHz	0 - 2kHz
Funkcje dodatkowe	Special functions	Bezpiecznik 10A, Dwell: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Tach: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, wyświetla ikony, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999	Bezpiecznik 10A, Dwell: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Tach: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999	Bezpiecznik 10A, Tester baterii 12V, Dwell: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Tach: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, diody, ciągłość obwodu, podtrzymanie pomiaru, wskaźnik słabej baterii, wyświetlacz 1999
		Fused 10A Range, Dwell: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Tach: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Diode, Continuity Buzzer, Data Hold, Full Icon Display, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max. Display: 1999	Fused 10A Range, Dwell: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Tach: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Diode, Continuity Buzzer, Data Hold, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max. Display: 1999	Fused 10A Range, Battery Test 12V, Dwell: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Tach: 4Cyl/6Cyl/8Cyl, Diode, Continuity Buzzer, Data Hold, Low Battery Display, Input Impedance for DC Voltage Measurement: Around 10MW, Max. Display: 1999
Zasilanie	Power	9V (6F22)	9V (6F22)	9V (6F22)
Wymiary LCD	LCD size	60 x 54mm	60 x 54mm	60 x 54mm
Wymiary miernika	Product size	179 x 88 x 39 mm	179 x 88 x 39 mm	179 x 88 x 39 mm
Masa	Weight	351g	352g	352g
Dołączone akcesoria	Standard Accessories	Przewody, bateria, instrukcja, holster	Przewody, bateria, instrukcja, holster, sonda pomiaru temperatury	Przewody, bateria, instrukcja, holster, sonda pomiaru temperatury
		Test Lead, Battery, Manual, Holster	Test Lead, Battery, Manual, Holster, Point Contact Temperature Probe	Test Lead, Battery, Manual, Holster, Point Contact Temperature Probe

[x] - Liczba zakresów pomiarowych / Measurement's range amount