

Mufy kablowe przelotowe 0,6 / 1kV do kabli sygnalizacyjnych



Przeznaczenie Do kabli typu: YKY, YKSY, YKSYy, YKSXS, YnKSY.

Zakres napięć	Przekrój żył [mm²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	1,5-2,5	2	JSP-CX2 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I020AB00D1
	0,5-1,5	3	JSP-CX3 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I030QA00D1
	1,5-2,5	3	JSP-CX3 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I030AB00D1
	10	3	JSP-CX3 10 (K,Z)	WMEJA0I030E000C1
	0,5-1,5	4	JSP-CX4 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I040QA00D1
	1,5-2,5	4	JSP-CX4 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I040AB00D1
	4-6	4	JSP-CX4 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0I040CD00D1
	10	4	JSP-CX4 10 (K,Z)	WMEJA0I040E000C1
	1,5-2,5	5	JSP-CX5 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I050AB00D1
	4-6	5	JSP-CX5 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0I050CD00D1
	10	5	JSP-CX5 10 (K,Z)	WMEJA0I050E000C1
	0,5-1,5	6	JSP-CX6 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0A0QA00D1
	0,5-1,5	7	JSP-CX7 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0B0QA00D1
	1,5-2,5	7	JSP-CX7 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0B0AB00D1
	4-6	7	JSP-CX7 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0I0B0CD00D1
	0,5-1,5	10	JSP-CX10 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0D0QA00D1
	1,5-2,5	10	JSP-CX10 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0D0AB00D1
	4-6	10	JSP-CX10 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0I0D0CD00D1
	0,5-1,5	14	JSP-CX14 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0E0QA00D1
	1,5-2,5	14	JSP-CX14 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0E0AB00D1
	1,5-2,5	19	JSP-CX19 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0G0AB00D1
	1,5-2,5	24	JSP-CX24 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0H0AB00D1
	1,5-2,5	30	JSP-CX30 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0I0AB00D1
	0,5-1,5	37	JSP-CX37 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0K0QA00D1
	1,5-2,5	37	JSP-CX37 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0K0AB00D1
	1,5-2,5	40	JSP-CX40 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0L0AB00D1
	0,5-1,5	75	JSP-CX75 0,5-1,5 (K,ZZ)	WMEJA0I0R0QA00D1

W komplecie złączki miedziane z izolacją termokurczliwą, do zaprasowania.

Przeznaczenie Do kabli typu: KSY, KSYy, KSYFt, Ksywo, KSYFtA, KSYFoA, KSYFty, KSYFoy, KSYFPy, KSYFty, KSYFoy, KXSXSPy, YKSXSFTy, YKSXSFOy

Zakres napięć	Przekrój żył [mm²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
0,6/1kV	10	3	JSP-CA3 10 (K,Z)	WMEJA0A030E000C1
	1,5-2,5	4	JSP-CA4 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A040AB00D1
	4-6	4	JSP-CA4 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0A040CD00D1
	10	4	JSP-CA4 10 (K,Z)	WMEJA0A040E000C1
	1,5-2,5	5	JSP-CA5 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A050AB00D1
	4-6	5	JSP-CA5 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0A050CD00D1
	1,5-2,5	7	JSP-CA7 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A0B0AB00D1
	4-6	7	JSP-CA7 4-6 (K,ZZ)	WMEJA0A0B0CD00D1
	1,5-2,5	10	JSP-CA10 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A0D0AB00D1
	1,5-2,5	14	JSP-CA14 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A0E0AB00D1
	1,5-2,5	19	JSP-CA19 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A0G0AB00D1
	1,5-2,5	24	JSP-CA24 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A0H0AB00D1
	1,5-2,5	37	JSP-CA37 1,5-2,5 (K,ZZ)	WMEJA0A0K0AB00D1

W komplecie złączki miedziane z izolacją termokurczliwą, do zaprasowania.