

Praska ręczna T 10-16V



Praska do końcówek:

- tulejkowych podwójnych z izolacją (typ TV)


Zakres przewodów 2x10 mm² i 2x16 mm².

Cechy użytkowe:

- mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe zaprasowywanie przy użyciu minimalnej siły
- mimośród do regulowania siły zacisku


Długość: 210 mm; Masa: 550 g

Gniazdo nr	Zakres przewodów [mm ²]	Forma zaprasowania
1	2x10	
2	2x16	



Forma zaprasowania końcówki na przewodzie.

Praska ręczna T 25-35



Praska do końcówek:

- tulejkowych bez izolacji (typ TA)

- tulejkowych z izolacją (typ TE)

Zakres przewodów: 25 ÷ 35 mm².

Cechy użytkowe:

- mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe zaprasowywanie przy użyciu minimalnej siły
- mimośród do regulowania siły zacisku

Długość: 210 mm; Masa: 550 g

Gniazdo nr	Zakres przewodów [mm ²]	Forma zaprasowania
1	25	
2	35	



Forma zaprasowania końcówki na przewodzie.

Praska ręczna T 50



Praska do końcówek:

- tulejkowych bez izolacji (typ TA)

- tulejkowych z izolacją (typ TE)

Przekrój przewodów: 50 mm².

Cechy użytkowe:

- mechanizm zapadkowy umożliwia łatwe zaprasowywanie przy użyciu minimalnej siły
- mimośród do regulowania siły zacisku

Długość: 210 mm; Masa: 550 g

Gniazdo nr	Przekrój przewodów [mm ²]	Forma zaprasowania
1	50	



Forma zaprasowania końcówki na przewodzie.

Szczypce ręczne T 3



Szczypce do końcówek:

- tulejkowych bez izolacji (typ TA)


- tulejkowych z izolacją (typ TE, TV)

Zakres przewodów: 0,25 ÷ 2,5 mm².

- jednokomponentowa izolacja PCV

- dźwignie odkute matrycowo

Długość: 150 mm; Masa: 140 g



Forma zaprasowania końcówki na przewodzie.