


ŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

Łączniki PDM1 – głowica F45 dźwignia długa z rolką z tworzywa O18

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-5710	PDM1F45PZ11		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5711	PDM1F45PZ02		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5712	PDM1F45PX11		Zb	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-5713	PDM1F45PY11		Zb	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-5714	PDM1F45PW02		Zb	działanie zależne równoczesne
37-5715	PDM1F45PW20		Zb	działanie zależne równoczesne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,5$ [m/s]; $M_{min}=0,10$ [Nm]; $M_{sk}=0,32$ [Nm] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PDM1 – głowica F51 regulowana dźwignia z rolką z tworzywa O18

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-5740	PDM1F51PZ11		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5741	PDM1F51PZ02		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5742	PDM1F51PX11		Zb	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-5743	PDM1F51PY11		Zb	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-5744	PDM1F51PW02		Zb	działanie zależne równoczesne
37-5745	PDM1F51PW20		Zb	działanie zależne równoczesne


• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,5$ [m/s]; $M_{min}=0,10$ [Nm]; $M_{sk}=0,32$ [Nm] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



Łączniki PDM1 – głowica F52 regulowana dźwignia z rolką z gumy O50

Nr katal.	Typ	Diagramy działania	Schematłączenia	Opis
37-5750	PDM1F52PZ11		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5751	PDM1F52PZ02		Zb	działanie niezależne (migowe)
37-5752	PDM1F52PX11		Zb	działanie zależne otwarcie przed zamknięciem
37-5753	PDM1F52PY11		Zb	działanie zależne zamknięcie przed otwarciem
37-5754	PDM1F52PW02		Zb	działanie zależne równoczesne
37-5755	PDM1F52PW20		Zb	działanie zależne równoczesne

• - punkty otw. skutecznego ⊕ otwarcie skuteczne $v_{max}=1,5$ [m/s]; $M_{min}=0,10$ [Nm]; $M_{sk}=0,32$ [Nm] Zb - zestyki ruchome są odizolowane



TYP PDM1